



Tipps für aussagekräftige Fotos und Videos Ihrer Maschine

Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Dokumentation Ihrer Maschine. Gute Fotos und Videos helfen uns dabei, die Maschine schnell und realistisch einzuschätzen und sie später potenziellen Interessenten optimal präsentieren zu können.

Für die Aufnahmen bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

Fotos:

- Bitte fotografieren Sie grundsätzlich im Querformat (Handy waagrecht halten).
- Gehen Sie möglichst nah an die Maschine heran, achten Sie jedoch darauf, dass das jeweilige Maschinenteil immer vollständig von oben bis unten zu sehen ist.
- Bitte vermeiden Sie sehr kleine Detailausschnitte. Ein Foto eines Schalters oder einzelner Bauteile allein hilft meist wenig. Wichtig ist zunächst die vollständige Ansicht der Maschine.
- Fotografieren Sie die Maschine von allen Seiten. Je vollständiger die Dokumentation, desto besser.
- Sinnvoll ist eine Reihenfolge entlang des Produktionsablaufs – beispielsweise von der Anlage über die einzelnen Werke bis hin zur Auslage.
- Bitte fotografieren Sie auch die Steuerungen und Zusatzeinrichtungen, z. B. CPC-Steuerung, Leitstände, Kühlaggregate, Pumpen, Kompressoren oder sonstige Peripheriegeräte.
- Bitte fertigen Sie zusätzlich ein gut lesbares Foto des Typenschilds jeder Maschine an.
- Die Bilder sollten möglichst eine Auflösung von mindestens 1.024 × 768 Pixel haben. Höhere Auflösungen sind selbstverständlich willkommen.
- Die Bilder senden Sie bitte möglichst als einzelne JPG-Dateien. Bitte keine Fotos in Dokumente oder Formulare einfügen. So können wir die Aufnahmen direkt weiterverarbeiten.
- Fotografieren Sie möglichst nicht gegen das Licht. Gute Ausleuchtung verbessert die Qualität der Bilder erheblich.
- Wenn möglich, sollten keine Personen auf den Aufnahmen zu sehen sein.

Videos:

Kurze Videos sind oft besonders hilfreich. **Bitte filmen Sie grundsätzlich im Querformat.**

Wichtig: Bitte vermeiden Sie Kameranähen und Zoombewegungen.

Niemals beim Filmen Gehen. Solche Aufnahmen sind häufig schwer auszuwerten.

Am besten nehmen Sie einzelne, ruhige Sequenzen auf und halten die Kamera dabei möglichst still. Filmen Sie die verschiedenen Bereiche der Maschine nacheinander als separate kurze Clips von je 6-8 Sekunden Dauer. Die erste Sequenz sollte immer die Maschine im gesamten Zeigen. Die Zusammenstellung und Bearbeitung der Aufnahmen übernehmen wir anschließend. Besonders hilfreich sind Aufnahmen der Maschine während des Betriebs. Dabei sollten die einzelnen Bereiche der Anlage möglichst vollständig dokumentiert werden – von der Anlage über die einzelnen Werke bis hin zur Auslage.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

Allfa Maschinenhandel
Friedhelm – Th. Allkemper e. K.

Friedhelm Allkemper

Hausanschrift:
Teutoburger Straße 155
46119 Oberhausen / Germany
Tel.: 0208 – 9 40 80 50
Fax: 0208 – 6 25 26 62

AG Duisburg, HRA 10871
USt.-IdNr.: DE 815 213 630
Web: <http://allfa-maschinenhandel.de>